

## 6183, 6184, 6193 Relleno con Diluyente Ácido de 1K

# Ficha Técnica

Relleno con Diluyente Ácido de 1K de Transtar es un material de fondo de una etapa y es listo para usar. Este sistema ofrece ena excelente protección contra la corrosión del metal desnudo y por lo tanto elimina la necesidad de acondicionario. Recomendado para el uso tratar el metal desnudo, para la aplicación bajo el surfacers del cebador, y más sistemas de la pintura.

#### **SUBSTRATOS APROPIADOS**

| Substrato |          | Substrato         |   | Substrato |   |
|-----------|----------|-------------------|---|-----------|---|
| Acero     | <b>√</b> | Acero galvanisado | ✓ | Aluminio  | ✓ |

#### **MEZCLA**

Mezcla: Listo a Usar

Vida de la Mezcla: Hasta 5 días @ 70°F (21°C) y 50% R.H.

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICES



Desengrase todas las superficies con SCAT 6311, Speedi SCAT 6321 o Aqua SCAT 2 1391/1394

Aceros & materiales galvanizados: Líjela con papel de grano 80-120. Desengrase con SCAT antes de imprimador.

Aluminio & fibea de vidrio: Líjela con papel de grano 150-180. Desengrase con SCAT antes de imprimador.

Superficies pintadas anteriormente: Lijar y endurecer cualquier reparación superficial utilizando papel de lija de grano 180 a 220.

### AJUSTE DE PISTOLA/APLICACIÓN



Tipo de Pistola HVLP/LVLP Alimentacion por gravedad

Punta Fluida 1.4 - 1.6 1.2 - 1.6

Presión del Aire 10 PSI @ la entrada de la pistola 30 - 40 PSI @ la entrada de la pistola

Grosor de Capa: 0.3 milecimas de pelicula seca

#### **APLICACIÓN**



AEROSOL: Agite pueda vigorosamente durante 1 minuto asegurar la uniformidad colorida y prevenir la obstrucción. Desengrase la superfice con SCAT, Speedi SCAT or Aqua SCAT 2. Para lograr resultados óptimos, aplique de 2 a 3 capas semihúmedas. Permita que cure 3 a 5 minutos entre las capas. Rocíe con sostenga incluso los golpes. Imprimador seco al contacto entre 15 minutos. Permita 1 hora tiempo secado antes de lijando, imprimando, o topcoating. No hay necesidad lijar si el tiempo de aplicación de la nueva capa es entre 24 horas.



CUARTO: Revuelva muy bien la pintura de fondo antes de usarlo. Para lograr resultados óptimos, aplique de 2 a 3 capas semihúmedas. Permita que cure 5 minutos entre las capas. El espesor de la capa seca es aproximadamente de 0.3 mil. Se recomienda trabajar con una viscosidad de rociada de 14-17 segundos, utilizando una taza Zahn No. 2. No hay necesidad de reducir. Imprimador seco al contacto entre 15 minutos. Permita 1 hora tiempo secado antes de lijando, imprimando, o topcoating. No hay necesidad lijar si el tiempo de aplicación de la nueva capa es entre 24 horas.

Nota: El secado forzado utilizando temperaturas de 60°C (140°F) por un periodo de hasta 30 minutos, después de un secado al aire durante 5 minutos.

#### **ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

| Color: Verde (6183/6184), Gris (6193)         | Vida en armario: 1 año   |  |
|---|--|--|
| Tamaño: 20 oz Aero (6183/6193), Cuarto (6184) | Viscosidad en rocéo: 14-17 segundos (taza Zahn No 2)   |  |
| % de solidos: 18% RTU                         | Nota: No almacene el material en la pistola. Limpie el equipo inmediatamente después del uso con el deluente de la laca. |  |

#### LIMITACIONES Y PRECAUCIONES

- Este producto proporciona protección contra la adherencia y la corrosión cuando se utiliza sobre sustratos marcados (verificados) cuando se limpia, lijado y aplicado correctamente.
- Para mas informacion sobre intrucciones de aplicacion de productos visita www.tat-co.com.
- See website (www-tat-co.com) for this document in other languages. (Vea el web site para este documento en español. Voir le site web pour ce document en français.)
- Solo para uso profecional solamente, No para venta de publico general.
- Antes de usar lee las data tecnica y normas de precaucion.
- Si mezcla con otros companentes verifique que tan peligroso sea la combinacion de componentes.
- Todos los Procedimientos Operativos Estándar (SOP) se pueden encontrar en el sitio web de Transtar en www.tat-co.com.



# Ficha Técnica

### **TEÑIDO Y ADITIVOS**

Aditivos: Fisheye Remover (6737) – No use.

Universal Urethane Flex Additive (9194) - No use.

Kicker (6714) - No use.

#### **REGULADOR**

| Categoría: Pre-treatment Wash Primer | 6184                | Categoría: ABP | 6183/6193 |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|-----------|
| Real COV                             | 5.51#/gal (661 g/l) | MIR            | <0.95     |
| Regulador COV                        | 6.42#/gal (769 g/l) |                |           |
| Peso de volátiles (%)                | 81.39               |                |           |
| Peso de aqua (%)                     | 0.1                 | ]              |           |
| Peso de compuestos exentos (%)       | 11.68               | ]              |           |
| Volumen compuestos exentos (%)       | 14                  | 1              |           |
| Densidad del material #/gal          | 7.93                | ]              |           |